

АКТ
комиссионной проверки состояния антитеррористической
защищенности объекта

В соответствии с план – графиком межведомственной рабочей группы при АТК МР, проведено обследование состояния антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности.

Инженерно – техническая защита:

общие сведения об объекте, его наименование, характеристика помещений и территории объекта:

адрес С. Хтун – Казимир, ул. Хаджен – Давуда, 15

руководитель Исмаилов Ф. А.

максимальная посещаемость (вместимость, чел.) 200

оборудование объекта (территории) системами оповещения и эвакуации, либо системами экстренного оповещения –

оснащение объекта системами тревожных сообщений да

оснащение объекта периметровым ограждением да

оснащение объекта наружным освещением да

Физическая защита:

организационное (документальное) обеспечение мер по физической защите объекта охрана икавья

пропускной и внутриобъектовый режим да

обеспечение санкционированного допуска на объект посетителей и транспорта да

оснащение объекта системой видеонаблюдения, стационарными или ручными металлоискателями да

Готовность персонала:

назначение ответственных за эвакуацию Хирикова З. Д.

разработка порядка (планы, инструкции, рекомендации и т.) эвакуации интервью

обучение работников объекта (учащихся) действиям в условиях угрозы совершения или совершения теракта да

проведение тренировок, учений по современной и безопасной эвакуации работников, обучающихся и иных лиц при получении информации об угрозе совершения теракта да

проведение практических занятий, инструктажей о порядке действий при обнаружении посторонних лиц и подозрительных предметов да

Размещение наглядных пособий о порядке действий при угрозе теракта, а также плана эвакуации да

Организация делопроизводства.

Наличие в учреждении следующей документации:

положение об организации пропускного режима
учреждении _____паспорт антитеррористической защищенности объекта имеетсяфункциональные обязанности должностного лица объекта, ответственного за
выполнение мероприятий по антитеррористической защите имеетсядолжностные обязанности сотрудника, осуществляющего
охрану имеетсяНедостатки в обеспечении антитеррористической защищенности
объекта: не имеется металлодетектор и
металлоискатель, нет сигналов
экстренная оповещения**Выводы комиссии**Председатель комиссии: Гусеников З.К.

Члены комиссии:

Гаджиев А.Т.Шамедкеримов Э.З.

Ознакомлен(а), копию акта получил(а) руководитель объекта (ф.и.о.)

подпись Р.Н.О.

« » _____ 2024г.